

## 二手车技术状况表

他人提	厂牌型号	奥迪牌 FV7241CVT		牌照号码	琼 AH8198	
	发动机号	137185		VIN 码	LFV4A24F473056999	
	品牌名称	一汽-大众奥迪	<input checked="" type="checkbox"/> 国产 <input type="checkbox"/> 进口	表证里程	180238 公里	
	出厂日期	2007.09.23		车身颜色	黑色	
	初次登记日期	2007.11.28		购置税证书	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	年检证明	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (至 2020.11) <input type="checkbox"/> 无		交强险	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (至 2021.12.04) <input type="checkbox"/> 无	
	使用性质	<input type="checkbox"/> 营运用车 <input type="checkbox"/> 出租车 <input checked="" type="checkbox"/> 公务用车 <input type="checkbox"/> 家庭用车 <input type="checkbox"/> 其它				
其他法定凭证、证明	<input checked="" type="checkbox"/> 机动车号牌 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车行驶证 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车登记证书 <input checked="" type="checkbox"/> 第三者强制保险单 <input type="checkbox"/> 其它					
主要配置	燃料标号	95#	排量	2.4L	缸数	6
	发动机功率	130KW	排放标准	欧 IV	变速器形式	自动
	气囊	5	驱动方式	前驱	ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	座位数	5	其他重要配置	自动空调、中控彩屏、电动真皮座椅、多功能方向盘、电动天窗。		
是否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	损伤位置及损伤状况		/		
分值	62.5		技术状况等级		二级	
鉴定科目	鉴定结果 (得分)		缺陷描述			
车身检查	11		前后保险杠、左前后车门、右前后车门、左后翼子板、右后视镜壳有明显划痕，全车其他部位均有轻微划痕，整体漆面老化严重，光泽度一般。			
发动机舱检查	9.5		发动机缸盖外机油渗漏严重，皮带、油管、水管、线束有老化。			
驾驶舱检查	8		车内座椅、方向盘、排挡把有明显使用痕迹，顶棚等周边内饰有污迹。			
启动检查	15		车辆启动正常，无明显异响，仪表指示灯指示正常。			
路试检查	10		无法路试。			
底盘检查	9		变速箱有油渗漏，底盘各零部件磨损老化。			
评估值:	¥: 25000.00		人民币(大写): 贰万伍仟元整			

**中级**  
 二手车鉴定评估师  
**杨峰**  
 1319001022402870

鉴定单位: 海南和运二手车鉴定评估有限公司  
 鉴定日期: 2021 年 08 月 27 日

本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述，若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化，对车辆鉴定结果产生明显影响时，本技术状况鉴定证书不作为参考依据。



327







京A·H8198

327











V6-2.4

WARNING  
CAUTION  
DANGER