

二手车技术状况表

车辆 基本 信息	厂牌型号	海马牌 HMC6446D4M0		牌照号码	琼 A9EB22	
	发动机号	10050523		VIN 码	LH16CKH07BH121758	
	品牌名称	一汽海马	<input checked="" type="checkbox"/> 国产 <input type="checkbox"/> 进口	表征里程	105599	
	出厂日期	2011.10.25		车身颜色	黑色	
	初次登记日期	2011.11.29		购置税证书	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	年检证明	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (至) <input type="checkbox"/> 无		交强险	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (至 2021.12.17) <input type="checkbox"/> 无	
	使用性质	<input type="checkbox"/> 营运用车 <input type="checkbox"/> 出租车 <input checked="" type="checkbox"/> 公务用车 <input type="checkbox"/> 家庭用车 <input type="checkbox"/> 其它				
	其他法定凭证、证明	<input checked="" type="checkbox"/> 机动车号牌 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车行驶证 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车登记证书 <input checked="" type="checkbox"/> 第三者强制保险单 <input type="checkbox"/> 其它				
重要 配置	燃料标号	92#	排量	1.6L	缸数	4
	发动机功率	88.2KW	排放标准	国 IV	变速器形式	手动
	气囊	2	驱动方式	前驱	ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	座位数	7	其他重要配置	CD 音响、手动空调。		
特别注明						
是否为事故车	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	损伤位置及损伤状况	右前龙门架有修复，中等事故。			
鉴定结果	分值	55	技术状况等级	三级		
车辆技术 状况鉴定 缺陷描述	鉴定科目	鉴定结果 (得分)		缺陷描述		
	车身检查	9.5		行李箱盖有凹陷，全车漆面均有划痕，整体漆面老化严重，光泽度一般，左后尾灯有破损，右后尾灯有划痕，后挡风玻璃有划痕。		
	发动机舱检查	8		发动机缸盖外有机油轻微渗漏，蓄电池有老化现象，右前龙门架有修复痕迹，发动机皮带、油管、水管、线束有老化。		
	驾驶舱检查	7.5		车内不整洁、有异味，织布座椅、顶棚等周边内饰有污迹，方向盘、排挡把磨损严重。		
	启动检查	12		车辆启动无明显异响，灯光、仪表自检基本正常，发动机在冷热车条件下怠速不稳。		
	路试检查	10		无法路试。		
	底盘检查	8		油底壳、变速箱有油渗漏，底盘各零部件磨损老化。		
评估值:	¥: 3000.00		人民币(大写): 叁仟元整			

二手车鉴定评估师: _____



鉴定单位: 海南和运二手车鉴定评估有限公司

鉴定日期: 2021 年 08 月 27 日

声明:

本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述，若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化，对车辆鉴定结果产生明显影响时，本技术状况鉴定说明书不作为参考依据。

京A·08799

京A·9EB22



FREEMA

琼A·9EB22





1.6 - 1600cc 16V
16V 1600cc 16V
16V 1600cc 16V
16V 1600cc 16V
16V 1600cc 16V
16V 1600cc 16V
16V 1600cc 16V
16V 1600cc 16V



