

二手车技术状况表

车辆 基本 信息	厂牌型号	梅赛德斯-奔驰牌 FA6500		牌照号码	琼 E95595	
	发动机号	31638937		VIN 码	LB1WA5887A8009388	
	品牌名称	福建奔驰	<input checked="" type="checkbox"/> 国产 <input type="checkbox"/> 进口	表征地程	54951 公里	
	出厂日期	2010.11.16		车身颜色	黑色	
	初次登记日期	2011.03.07		购置税证书	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	年检证明	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (至 2022.03) <input type="checkbox"/> 无		交强险	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (至 2022.03.19) <input type="checkbox"/> 无	
	使用性质	<input type="checkbox"/> 营运用车 <input type="checkbox"/> 出租车 <input checked="" type="checkbox"/> 公务用车 <input type="checkbox"/> 家庭用车 <input type="checkbox"/> 其它				
其他法定凭证、证明	<input checked="" type="checkbox"/> 机动车号牌 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车行驶证 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车登记证书 <input checked="" type="checkbox"/> 第三者强制保险单 <input type="checkbox"/> 其它					
重要 配置	燃料标号	95#	排量	2.5L	缸数	6
	发动机功率	KW	排放标准	欧 IV	变速器形式	自动
	气囊	2	驱动方式	后驱	ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	座位数	7	其他重要配置	真皮座椅、多功能方向盘、天窗、CD 音响、手动空调。		
特别注明						
是否为事故车	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	损伤位置及损伤状况		/		
鉴定结果	分值	64		技术状况等级	二级	
车辆技术 状况鉴定 缺陷描述	鉴定科目	鉴定结果 (得分)		缺陷描述		
	车身检查	11.5		前后保险杠、左前后车门、有前车门有明显划痕, 全车其他部位均有轻微划痕, 左后尾灯破损, 右后尾灯不亮。		
	发动机舱检查	12		发动机缸盖外有机油轻微渗漏, 蓄电池有老化现象, 发动机皮带、油管、水管、线束有老化。		
	驾驶舱检查	7.5		车内座椅、方向盘、排挡把有明显使用痕迹, 周边内饰有污迹以及霉斑。		
	启动检查	14		车辆启动正常, 无明显异响, 仪表指示灯显示右后尾灯故障。		
	路试检查	10		无法路试。		
	底盘检查	9		三角壁球销有松动, 底盘各零部件磨损老化严重, 性能下降。		
评估值:	¥: 55000.00		人民币(大写): 伍万伍仟元整			

二手车鉴定评估师: _____



鉴定单位: 海南和运二手车鉴定评估有限公司

鉴定日期: 2021 年 08 月 27 日



备注:

本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述, 若在同日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化, 对车辆鉴定结果产生明显影响时, 本技术状况鉴定说明书不作为参考依据。



京A67873

京A67873

Star
E20

MANO

京E·95595





V6

Mercedes-Benz

MODEL: 230CE
SERIAL: 177724
DATE: 11/28/97

