

二手车技术状况表

他人提


车辆 基本 信息	厂牌型号	霸锐 KNAJH521		牌照号码	琼 CA0112	
	发动机号	G6DA8U073226		VIN 码	KNAJH521395023726	
	品牌名称	韩国起亚	<input type="checkbox"/> 国产 <input checked="" type="checkbox"/> 进口	表征里程	231930 公里	
	出厂日期	2008.08.30		车身颜色	灰色	
	初次登记日期	2009.03.19		购置税证书	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	年检证明	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (至 2022.03) <input type="checkbox"/> 无		交强险	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (至 2021.12.31) <input type="checkbox"/> 无	
	使用性质	<input type="checkbox"/> 营运用车 <input type="checkbox"/> 出租车 <input checked="" type="checkbox"/> 公务用车 <input type="checkbox"/> 家庭用车 <input type="checkbox"/> 其它				
	其他法定凭证、证明	<input checked="" type="checkbox"/> 机动车号牌 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车行驶证 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车登记证书 <input checked="" type="checkbox"/> 第三者强制保险单 <input type="checkbox"/> 其它				
重要 配置	燃料标号	92#	排量	3.8L	缸数	6
	发动机功率	202KW	排放标准	欧 IV	变速器形式	自动
	气囊	5	驱动方式	四驱	ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	座位数	7	其他重要配置	无钥匙启动、自动空调、电动真皮座椅、多功能方向盘、中控彩屏、天窗。		
特别注明						
是否为事故车	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	损伤位置及损伤状况		/		
鉴定结果	分值	60		技术状况等级	二级	
车辆技术 状况鉴定 缺陷描述	鉴定科目	鉴定结果 (得分)		缺陷描述		
	车身检查	10		发动机舱盖表有小凹陷, 左后车门、左后翼子板、后保险杠有划痕, 右前车门无钥匙进去按键损坏, 前挡风玻璃有小裂痕。		
	发动机舱检查	12		发动机缸盖外有机油渗漏严重, 蓄电池有老化现象, 发动机皮带、油管、水管、线束有老化。		
	驾驶舱检查	7		车内座椅磨损褶皱严重, 方向盘、排挡把磨损严重。		
	启动检查	12		车辆启动正常, 无明显异响, 灯光、信号、仪表等自检基本正常, 变速箱入档时有异响。		
	路试检查	10		无法路试。		
	底盘检查	9		三角壁球销有松动, 传动轴有松旷。		
评估值:	¥: 35000.00		人民币(大写): 叁万伍仟元整。			

二手车鉴定评估师: _____



鉴定单位: 海南和运二手车鉴定评估有限公司

鉴定日期: 2021 年 08 月 27 日



本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述, 若在当日被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化, 对车辆鉴定结果产生明显影响时, 本技术状况鉴定说明书不作为参考依据。



琼A9898G

琼C95595

琼A0118A

琼C-A0112

琼C-A0112



RC A0112







